

Persönliche Schutzausrüstung



Tragen Sie stets die passende Schutzkleidung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille. Lesen Sie Etiketten sorgfältig und befolgen Sie in jedem Fall die Anleitungen und Sicherheitsvorschriften. Öffnen Sie die Behälter vorsichtig. Essen oder trinken Sie nie dort, wo Farbe lagert oder gerade aufgetragen worden ist.

Gefahren

Schutzausrüstung



Augenschutz

Chemische Spritzer, Staub, Farbpartikel und -tröpfchen, Festkörper, Dämpfe.

Schutzbrille, Vollsichtschutzbrille, Gesichtsschild, Visier.



Atemschutz

Einatmen von Staub, Dämpfen, Rauch, Aerosolen, sauerstoffarmer Luft, Farbpartikel.

Feinstaubmaske bei Sandstrahlarbeiten. **Halbmaske** beim Sandstrahlen und Streichen, mit Einwegmasken oder mit auswechselbarem Filter. **Vollsichtmaske** für das Spritzlackieren.



Handschutz

Hautabschürfungen, Schnitt- und Stichverletzungen, Prellungen und Gefährdungen durch chemische Stoffe, Lösemittel, flüssige Farben, Hautinfektionen.

Leder- oder Latexhandschuhe, Armschützer.



Handschutz

Staub, Schmutz, Öle und Fette, Farbpartikel.

Hautschutzcreme: Kurzfristiger Schutz. **Reinigungscreme:** Entfernt Verschmutzungen, hautfreundlich. **Pflegecreme:** Unterstützt den Aufbau der natürlichen Schutzschicht der Haut.

Gefahren

Schutzausrüstung



Gehörschutz

Schäden am Innenohr aufgrund lauter oder konstanter Schallbelastung.

Kapselgehörschützer, Ohrenschützer, Ohrstöpsel.



Körperschutz

Chemische Spritzer oder Farbspritzer, Spritzer von Spritzpistolen, Prelungen oder Eindringen von Festkörpern, Staub, schadhafte Kleidung oder Verfangen der eigenen Kleidung.

Arbeitsanzüge, Schutzanzüge.



Sicherheitsschuhe

Nässe, Rutschen, Schnittverletzungen, fallende Objekte, chemische Spritzer oder Farbspritzer, Abschürfungen.

Rutschfeste Sicherheitsschuhe mit Zehenverstärkung.



Kopfschutz

Schäden durch fallende Objekte, Kopfprellungen, Erfassung von Haaren.

Eine Reihe von Schutzhelmen und Anstoßkappen